


ルックアップマンション外装改修工事写真②

平成24年8月24日
株辰栄工務店


※工事写真①でシーリング(ALC・サッシ廻り)手順を確認
以外の工事写真



既存全景及び足場架け



屋根部分 下地処理
(壁下地処理材同様ホルダー-G II)



屋根部分 仕上げ(セラタン黒)

No.2



屋上トップコート材・既存



屋上塗布防水トップコート



外壁下地処理(ホルダー-G II)

※ブーaster配線モール取付

ベランダ廻り各所防水処理



6階既存塗布防水の補修






ウレタン塗布防水
(全ベランダ塗布防水)



5階トイレ廻り防水補修



配管カバー・配管が床モルタルに埋まっているので
苦肉の策でカバー内に水が入らない様になりました。
(塗布防水前)



スリーブモルタル埋め



配管金具・配線取り込み廻りシール



鉄骨階段・外壁取り合いシーリング*



階段廻り各所シーリング



タイル・モルタル浸透防水材(タイルフレッシュ) タイル生地面塗布



壁塗装材(セラタンG)



外壁塗装(セラタンG1回目)



階段裏塗装(セラタン2回)



階段手摺塗装(セラタン2回)



階段床トップコート





FF暖房排気口耐火パテ



排水配管塗装(屋根・外壁色分け)



各所サッシ枠・ガラスクリーニング



1階エントランス廻り塗装



外壁塗装(セラタンG2回目)
※シート撤去後 全体確認補修塗装



足場解体・工事完了

